


В процессе вторичного тестирования выявлена ошибка в расчете приписанного значения неопределенности. Суть проблемы: в протоколе приписанных значений выполняется расчет стандартной неопределенности, а по методике необходимо выполнить расчет расширенной неопределенности. То есть рассчитанные значения дополнительно должны быть умножены на два.

Для решения проблемы необходимо:

1. Скачать и установить последнее обновление ПО (версия 5.1.708 или выше).
2. Повторно выполнить расчет для протокола оценки приписанных значений.

В результате повторного расчета, в протоколе вывод будет дополнен расширенной неопределенностью, как показано на рисунке.



После выполнения расчета протокол потребует повторно сохранить (кнопка "Сохранить в ресурсах").

Версия обновления: 5.1.708 (или выше).